



PRESSEINFORMATION, Baden-Baden, 19. Juni 2020

Ca. 1.096 Zeichen (mit LZ), Ansprechpartnerin für Ihre Redaktion:

Silke Michel, Tel. 07221 - 353 204, michel@kurhaus-badenbaden.de

Reparierter Kandelaber wieder an Ort und Stelle

Mitte März wurde einer der Kandelaber vor dem Kurhaus Baden-Baden demontiert, um einen Riss in der Aussenhülle des historischen Leuchters instand zu setzen. Die Reparaturarbeiten durch eine Fachfirma sind jetzt abgeschlossen und der Kandelaber wurde wieder aufgebaut.

Da Gußeisen sehr schwer zu reparieren ist, wurde der Riss in einem speziellen Verfahren geschweisst. Er musste unter Wärme geschweisst und danach langsam über mehrere Tage abgekühlt werden. Ansonsten hätte die Gefahr bestanden, dass Spannungsrisse entstehen.

Die Stadtwerke Baden-Baden schließen den Kandelaber zeitnah wieder ans Gas an.

Die Kosten der Reparatur liegen gesamt bei gut € 10.000,-.

Die Rekonstruktion des im Jahr 2018 beim Abbau des Weihnachtsmarktes stark beschädigten Kandelabers ist bedauerlicherweise noch nicht abgeschlossen. Die BKV hofft, den Kandelaber im Laufe des zweiten Halbjahres wieder an der ursprünglichen Position im Kurgarten aufbauen und damit die Anzahl wieder auf die ursprünglichen sechs Kandelaber vor dem Kurhaus Baden-Baden zu komplementieren.

Bildtext

Fotos 1+2 (BKV): Außenansicht Kurhaus Baden-Baden



Foto 3 (BKV): Schweissarbeiten am Kandelaber



Weitere Informationen:

BKV Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg

Frau Silke Michel, Pressesprecherin

Werderstraße 4, D-76530 Baden-Baden

Tel.: 07221/353-204, E-Mail: michel@kurhaus-badenbaden.de

www.kurhaus-badenbaden.de

Abdruck Text honorarfrei

Belegexemplar erbeten